



KARTA TECHNICZNA



GLOW POLI Farby fosforyzujące poliuretanowe

Opis
Przedstawiamy farby GLOW POLI od SPLinx, które świecą w ciemności. Są to dwuskładnikowe farby dekoracyjne o wyjątkowych właściwościach kolorystycznych. Każda farba składa się z bazy kolorystycznej na bazie poliuretanu oraz utwardzacza na bazie izocyjanianu alifatycznego. Prawie niewidoczne za dnia, absorbują energię ze światła słonecznego, UV lub sztucznego, by po zmroku emitować intensywną, barwną poświatę. Dzięki temu możesz uzyskać fascynujący efekt, który intryguje i przyciąga uwagę. To doskonałe rozwiązanie do tworzenia unikalnych dekoracji, które zmieniają swój wygląd zgodnie z rytmem dnia i nocy, na elementach metalowych lub betonowych. Nasze farby sprawdzą się również w zastosowaniach ostrzegawczych i informacyjnych, pomagając oświetlić drogę pieszym po zmroku lub wyróżnić kluczowe oznaczenia. Oferujemy je w pojemnościach 0,5 l i 1 l, a dostępne kolory to: • zielony • niebieski • czerwony Potrzebujesz innego odcienia? Skontaktuj się z nami! Dostosujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb.
Właściwości
• wyjątkowy efekt świecenia w ciemności • wysoka odporność na ścieranie • powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości
Aplikacja
Należy upewnić się, że malowana powierzchnia jest czysta i sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni oraz samej farby w czasie aplikacji produktu oraz schnięcia nie może być niższa niż +5°C. Temperatura stali powinna być przynajmniej o 3°C wyższa niż temperatura punktu rosy. Względna wilgotność nie powinna przekroczyć 80%. Przed aplikacją należy dokładnie wymieszać bazę i osobno utwardzacz. Składniki należy następnie połączyć w proporcji 5 (baza):1 (utwardzacz) i dokładnie wymieszać, najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego. Gotowa mieszanina zachowuje przydatność do użycia przez ok. 4 godziny w temperaturze otoczenia 23°C.

Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy

Farba może być aplikowana pędzlem lub metodą natrysku konwencjonalnego. W przypadku malowania pędzlem dopuszczalne jest rozcieńczenie według potrzeb, natomiast przy natrysku można dodać rozcieńczalnik do uzyskania lepkości 20-25 s DIN4. Zaleca się użycie dyszy pistoletu o średnicy 1,2 – 1,8 mm i ciśnienia powietrza 4-6 barów.

Aby uzyskać najlepszą jakość powłoki, warto najpierw nałożyć cienką warstwę wstępną (mist coat), a po 5-30 minutach, gdy rozcieńczalnik odparuje, nałożyć warstwę właściwą.

Faktyczna wydajność produktu zależy od warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), techniki aplikacji oraz struktury malowanej powierzchni.

Tabela. Zestawienie czasów schnięcia farby w zależności od temperatury otoczenia (T)

Grubość warstwy suchej (DFT) 40 µm	T [°C]			
	+5	+10	+25	+35
Suchość pyłowa po czasie [min]	45	30	20	10
Suchość dotykowa po czasie [h]	12	8	4	2,5

Podłoża

Podłoża wymagające szczególnej wytrzymałości mechanicznej, m. in. betonowe, metalowe, drewniane i z tworzyw sztucznych. Podłoża betonowe warto zagruntować primerem epoksydowym bądź poliuretanowym – zalecamy testy przed właściwą aplikacją.

W każdym przypadku należy usunąć zanieczyszczenia z podłoża. Jeżeli aplikacja tego wymaga, warto naprawić ewentualne ubytki w warstwie podkładowej i/lub umyć ją i wysuszyć.

Przechowywanie i okres przydatności

Należy przechowywać bazę oraz utwardzacz w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, z dala od mrozów, źródeł ciepła i nasłonecznienia. Zakres temperatur przechowywania: 15°C - 23°C.

Okres przydatności do użycia: do 5 miesięcy od daty produkcji. Należy mieć na uwadze, że wielokrotne otwieranie skraca żywotność farby.

Żywotność mieszanki bazy i utwardzacza: ok. 4 godzin w temperaturze otoczenia 23°C.

Produkty pomocnicze

Rozcieńczalniki do farb poliuretanowych.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zalecana ostrożność dotycząca chemikaliów. Szczegółowe informacje zawarte są w Kartach Charakterystyki dla poszczególnych produktów z serii.

W trakcie pracy i po jej zakończeniu należy wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu; w przypadku niedostatecznej wentylacji pomocne będą środki ochrony dróg oddechowych.

Należy zachować ostrożność podczas usuwania odpadów z farb dekoracyjnych, przestrzegając odpowiednich przepisów i wytycznych.

NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNA OFERTA FARB SPECJALNYCH W EUROPIE!!!

Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy

